

※この車両診断レポートは見本です



車両診断レポート

当社のコンピューター整備機器での診断結果をご報告いたします。
不具合が認められた場合はお客様の安全の為に速やかにメンテナンスをお勧め致します。
なお、整備内容及び料金・見積もり等遠慮なくご相談下さい。



細野 太郎様

トヨタ ベルファイア

品川301 め 12-34

初年度 平成24年1月1日


型式 DBA-0000

車検満了日 平成26年1月1日

走行距離 10,000Km

お客様依頼事項: 排気ガスが臭いような気がするので見て欲しい

エンジンコンピューター
オートマチック
エアバッグ
O2センサー



バッテリー
オルタネーター
スターター
始動充電系統

アンチロックブレーキ ABS
横滑り防止装置 ESC
トラクションコントロール

エコミーチェック
エアフィルター
オイル・フィルター
タイヤ空気圧

エンジン
エアバッグ等

コンピューターに故障は記録されていませんが、O2センサーが不良です。そのせいで排気ガスが臭くなっています。

×

ABS ESC
トラクションコントロール

特に故障は記録されていません。

○

バッテリー
オルタネータースターター

故障はありませんがバッテリーが放電気味です。充電をお勧めします。

△

エアフィルター
オイル・タイヤ圧・溝

特に問題ありません。

○

総合判定: 修理が必要です。

O2センサーというガソリンの濃度を調節する部品が劣化しています。排気ガスの臭いもその為です。
このまま走る事も可能ですが、交換しないと燃費が悪くなり他の故障も誘発します。

作業メカニック 田中 太郎